

DIMECO COIL FEEDING LINE 1,7X1300MM

BANDMATNINGSUTRUSTNING
COILFEEDING, STRAIGHTENERS, FEEDERS, DECOILERS



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	180382
Serienummer	Serial number	43124
Avhaspel	Decoiler:	Dimeco S2395 JFPS/44-MO
Serienummer	Serial number:	43124/1/1
Coilvikt	Coil weight:	15ton
Bandbredd	Coilwidth:	1500mm
Innerdiameter Coil	Internal coil diameter:	480-620mm
Coildiameter	Coil diameter:	1500mm
Vikt	Weight:	5500kg
	:	
Riktverk	Straightener:	1676HVV
Serienummer	Serial number:	43124-4/1
Bandbredd	Coilwidth:	1300mm
Bandtjocklek rekommenderad (300N/mm ²)	Thickness full width recommended (300N/mm ²):	0,8-1,7mm
Bandtjocklek (600N/mm ²)	Thickness (600N/mm ²):	0,8-1,5mm
Valsdiameter	Roll diameter:	ø80mm
Antal riktvalsar	No of streightening rolls:	7pcs
Antal in & utloppsvalsar	No feeding rolls:	4pcs.
Vikt	Weight:	1600kg
	:	
Valsmatare	Roll feeder:	Dimeco 1125H
Serienummer	Serial number:	43124-1/1
Bandbredd	Working width:	1300mm
Plåttjocklek max	Thickness max:	6,35mm
Plåttjocklek full bredd	Thickness full width:	0,2-1,75mm
Valsdiameter	Roll diameter:	ø125mm
Matningshastighet	Speed:	120m/min
Vikt	Weight:	1600kg
Årsmodell	Manufaturingyear:	2005



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.